

1070-06-05-01



20191128170213172305

COMUNICACIONES EXTERNAS
Noviembre 28, 2019 17:02
Radicado 2019072305



Sabaneta,

Señor
SANDRA MARCELA RONDON GUTIERREZ
C.C. 43.514.449
3012450401 - 2999529
Sabaneta

Asunto: Respuesta a COMUNICACIÓN 2019038058 de Noviembre 21 de 2019

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Sabaneta de informa:

El día 27 de noviembre de 2019 se realizó visita a la dirección PORTAL DEL CARMELO ubicada en la CL 65 S 42B 65 INT 803, en atención a la COMUNICACIÓN del asunto. Durante el recorrido, se observaron fisuras que se deben principalmente por la ausencia de dilataciones entre elementos estructurales tales como columnas y vigas en concreto con los muros divisorios. Esta situación surge debido a la diferencia de rigidez entre ambos materiales, a continuación se anexan fotografías que evidencian la patología.




Ilustración 1 Fisuras en muros (1)



Ilustración 2 Fisuras en muros (2)

Cabe destacar que al momento de la visita, no se evidenciaron grietas ni fisuras en los elementos estructurales del pórtico del edificio que puedan comprometer la estabilidad estructural del mismo y pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que en el habitan, es de aclarar que este informe es producto de una inspección ocular para el día de la visita y no genera responsabilidad por eventos que puedan presentarse a futuro.

Atentamente,

CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Proyectó: Juan Esteban Gonzalez Jaramillo / Profesional Universitario *Juan E. Gonzalez J.*

Andrés Díaz Posada / Profesional Universitario *Andrés Díaz Posada*

Revisó: Robert Mauricio Morales Ruiz / Subdirector de Vigilancia y Control Urbanístico *Robert Morales R.*

28 de noviembre de 2019