

Código: 1072-06-05-01

Sabaneta, Lunes 05 de Diciembre de 2022

Señor(a):  
PERSONA ANONIMA

Asunto: Respuesta a la comunicación oficial con serie documental DERECHOS DE PETICION radicado PQ2022024462

Cordial saludo,

La Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Sabaneta, mediante el presente escrito, se permite dar respuesta a la solicitud de la referencia dentro del término legal, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015.

De acuerdo con su solicitud, se permite indicar las acciones que se han realizado desde este despacho:

1. El pasado 29 de noviembre de 2021, en compañía de EPM se realizó visita técnica con el fin de identificar la procedencia del agua residual que se encontraba discurriendo en la vía pública, en esta visita se llevó a cabo revisión de antecedentes relacionados con esta misma problemática y se evidenció que las Empresas Públicas de Medellín – EPM, en abril del año 2021 realizó la verificación de las conexiones en el lugar donde se están causando dichas afectaciones, a través del equipo de Investigación y Control de Vertimientos de la Unidad de Operación y Mantenimiento – Gestión de Aguas Residuales, en esta investigación de campo se realizaron pruebas con colorantes y se identificó que la caja de registro cuenta con una capacidad muy pequeña ocasionando con ello el represamiento de las aguas residuales provenientes del edificio hacia la red de alcantarillado y generando su evacuación a través de la tapa de la caja y discurriendo por el andén, ocasionando posibles problemas de salud pública por contaminación de aguas residuales domésticas a los habitantes del sector o los transeúntes. Adicionalmente en esta fecha, se le solicitó al propietario del predio organizar la caja de registro con el fin de poder realizar una conexión de la domiciliaria hacia la red de alcantarillado de EPM que no genere represamiento en la caja y permita la evacuación de las aguas residuales de manera continua y así evitar la afectación ambiental y de salud que allí se presenta.

2. El pasado 13 de julio de 2022, se realizó nuevamente visita técnica encontrando lo siguiente:

*"Se identifica la existencia de una caja de registro pequeña que se encuentra ubicada en el andén al frente del predio antes mencionado, al momento de la visita no se observó vertimiento de aguas residuales provenientes de dicha caja, además uno de los vecinos nos manifestó que en los últimos días el dueño del predio realizó el mantenimiento toda vez que, se estaba presentando vertimiento sobre el andén no resolviendo el problema de fondo."*



ALCALDÍA DE SABANETA

En esta oportunidad el caso fue remitido a la Secretaría de Gobierno para lo de su competencia, bajo el radicado 2022045696.

3. El 30 de noviembre del presente año, nuevamente se realiza visita de técnica donde se identificó presencia de agua residual discurriendo por el andén proveniente del inmueble ubicado en la dirección por usted aportada.

Por lo anterior, nuevamente se realizará la remisión a la Secretaria de Gobierno del Municipio para que ellos dentro de sus competencias tomen las medidas correctivas aplicables al caso.

La Secretaría del Medio Ambiente está a entera disposición para servirle y acompañarlo en cualquier situación requerida y continuará con la vigilancia y control de este caso. Cualquier inquietud con gusto será atendida en el teléfono 4406671.

Atentamente,

**DAVID ESTEBAN CADAVID GARCIA**  
**SUBDIRECTOR**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES**

*Laura Palacio Osorio*  
Proyectó: LAURA PALACIO OSORIO

*David Cadauid*  
Aprobó: DAVID ESTEBAN CADAVID GARCIA



**Palacio Municipal**  
Cra. 45 N° 71 Sur -24  
Código Postal 055450  
**Sabaneta Antioquia**

Alcaldía de Sabaneta  
alcalde@sabaneta.gov.co  
www.sabaneta.gov.co  
(604) 440 68 02