

1090 - 06 - 05 - 01



20171128172613160096  
COMUNICACIONES EXTERNAS  
Noviembre 28, 2017 17:26  
Radicado 2017060096



Señor  
ANÓNIMO  
Sabaneta - Antioquia

Asunto: Respuesta PQRSD con radicado nº 2017022564


Cordial saludo

De acuerdo a la solicitud con el radicado en el asunto, le informo que el funcionario de Obras Públicas se desplazó hacia el sitio al que se hace referencia en el oficio y manifiesta que la dirección no es correcta, hizo una inspección por el sector y no encontró los escombros según lo manifestado por la persona que hace la solicitud.

Atentamente,

  
JULIAN ALBERTO GRAJALES ALVAREZ  
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura

Luz Dary S.  
27/11/2017

<b>CONSTANCIA DE VISITA</b>	<b>F-AM-056</b>	
	<b>Versión: 01</b>	
	<b>Página: 1 de 1</b>	

Consecutivo No.

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MEDIO DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	
Radicada <input checked="" type="checkbox"/> No. 2017022564    Teléfono <input type="text"/> Personal <input type="text"/>	
TIPO DE SOLICITUD A ATENDER	
Gestión de Trámites__ Asistencia__ Asesoría__ Vigilancia y Control__ Gestión de la Infraestructura Municipal__	
Otros cuales: <b>Visita y registro fotográfico.</b>	
Asunto: <b>REVISIÓN ESCOMBROS EN LA VÍA</b>	

<b>DATOS DE LA VISITA</b>		
Fecha visita: <b>24-11-2017</b>	Nombre Usuario: <b>ANÓNIMO</b>	
Dirección: <b>CARRERA 40 No 71Sur-115</b>	Barrio o Vereda: <b>Caminos de la Romera</b>	Teléfono:
Situación encontrada: Se hace visita atendiendo PQRS No 2017022564 y después de revisar la carrera 40 entre los números 71Sur-15 y 72Sur-51, la dirección registrada no apareció y tampoco se observaron escombros en la vía, ni resalto demolido.		
Recomendaciones y Compromisos: Informar a la sección correspondiente dentro de la Secretaría de Obras Pública. Anexo registro fotográfico.		
  		
Requiere nueva visita?    SI    NO		
Funcionario Responsable: <b>Rogelio Flórez Hernández</b>	Usuario: (Nombre y Cédula) 	