

1100-25-08-04

Sabaneta,



20180718100413136621
COMUNICACIONES EXTERNAS
Julio 18, 2018 10:04
Radicado 2018036621



Señor@
PERSONA NATURAL
Sabaneta

Asunto: Visita Inspección, Vigilancia y Control


Cordial saludo:

La Secretaría de Salud del Municipio de Sabaneta a través de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo, dando respuesta a radicado 2018008397, informa que realizó visita de inspección, bajo el Acta N° 107 de julio 16 de 2018 a la sede de la junta de acción comunal, en el recorrido se observó descarga de tubo de aguas lluvias que vierte a la acera del costado oriental del mencionado lugar, este no evidencia presencia de jabón ni residuos de aceite en el momento de la visita. Desde esta dependencia se informó a la Secretaría de Planeación del Municipio sobre la mala conexión del tubo en la zona, para lo de su competencia.

No se observó presencia de zancudos en el momento de la visita.

Cualquier información adicional se puede comunicar con nosotros al teléfono 2888931 o al correo electrónico saludpublica@sabaneta.gov.co

Atentamente,


RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA
Secretario de Salud

Elaboró: Mabel Piedrahita Restrepo - 17-07-2018
Proyecto: Ruth Marina Cordoba - 17-07-2018
Aprobó: Rubén Darío García Noreña - 17-07-2018

6



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co

